

## 113學年專題 - Task #162

Task # 161 (In Progress): 硬體組-ESP32控制裝置重製與練習

### 硬體組-期賀的進度

2024-04-02 11:10 - 期賀 張

|                                  |        |        |            |
|----------------------------------|--------|--------|------------|
| 狀態:                              | New    | 開始日期:  | 2024-04-02 |
| 優先權:                             | Normal | 完成日期:  |            |
| 被分派者:                            | 期賀 張   | 完成百分比: | 0%         |
| 分類:                              |        | 預估工時:  | 0:00 小時    |
| 版本:                              |        | 耗用工時:  | 0:00 小時    |
| 概述                               |        |        |            |
| 相關的議題清單:                         |        |        |            |
| 關聯至 硬體組 - Task #231: AWPPG連續裝置製作 |        | New    | 2024-09-02 |

### 歷史

#1 - 2024-04-02 13:10 - Chifu Chung

- 被分派者 設定為 期賀 張

#2 - 2024-04-02 13:18 - 期賀 張

ESP32目前進度

#3 - 2024-04-05 01:47 - 期賀 張

- 檔案 螢幕擷取畫面 2024-04-04 105829.png 已新增

- 檔案 螢幕擷取畫面 2024-04-04 105856.png 已新增

- 檔案 螢幕擷取畫面 2024-04-04 105941.png 已新增

載完整程式黨有問題

要丟到防毒軟體掃毒

!螢幕擷取畫面 2024-04-04 105941.png!

外殼3D列印

問題:溫度和校正

!螢幕擷取畫面 2024-04-04 105829.png!

!螢幕擷取畫面 2024-04-04 105856.png!

#4 - 2024-04-05 01:48 - 期賀 張

期賀 張 先前在 [#note-3](#) 中提到:

載完整程式黨有問題

要丟到防毒軟體掃毒

!螢幕擷取畫面 2024-04-04 105941.png!

外殼3D列印

問題:溫度和校正

!螢幕擷取畫面 2024-04-04 105829.png!

!螢幕擷取畫面 2024-04-04 105856.png!

#5 - 2024-04-23 14:53 - 期賀 張

- 檔案 波形.pptx 已新增

頻譜圖

#6 - 2024-08-26 12:41 - 凱鋒 王

- 檔案 ESP接NSP.pptx 已新增

- 主旨 從 目前的進度 變更為 硬體組-期賀的進度

檔案

---

|                              |         |            |      |
|------------------------------|---------|------------|------|
| 進度.pptx                      | 7.76 MB | 2024-04-02 | 期賀 張 |
| 螢幕擷取畫面 2024-04-04 105829.png | 122 KB  | 2024-04-05 | 期賀 張 |
| 螢幕擷取畫面 2024-04-04 105941.png | 32.2 KB | 2024-04-05 | 期賀 張 |
| 螢幕擷取畫面 2024-04-04 105856.png | 128 KB  | 2024-04-05 | 期賀 張 |
| 波形.pptx                      | 857 KB  | 2024-04-23 | 期賀 張 |
| ESP接NSP.pptx                 | 1.27 MB | 2024-08-26 | 凱鋒 王 |